


# Схематичный чертеж

Осушитель воздуха


**PL-C50**



# Схематичный чертеж

Осушитель воздуха

**PL-C90**



# Схематичный чертеж

Осушитель воздуха

**PL-C138**

Подключение  
пульты управления






Кабель питания

Порт RS 485

Воздухозабор

$4 \times \phi 12$


Выход воздуха



# Схематичный чертеж

Осушитель воздуха


**PL-C168**



# Схематичный чертеж

Осушитель воздуха

## PL-C240



# Схематичный чертеж

Осушитель воздуха

## PL-C480

